# COMPTE RENDU
# DE VISITE CHANTIER

# DEV-BPE26007927

| | | |
|---|---|---|
| **Client : LA CRAU STRUCTION (153481)** | | **Contact : 0688106732 0688106732** |
| **Crée par Liza SINI** | **le 30/10/2026** | **Expire le 14/11/2026** |
| **875 ROUTE DE MARAVAL<br>83260 LA CRAU** | | **Heure prévue : 15:00** |

| **Notes** |
|---|
| URGENT |

**### Personne sur place**

CLIENT SUR PLACE

**### Les Camions**

| **Interdiction Tonnage :** |
|---|

| **Toupies** | 4x4 Lavages : aire de lavage baille brouette | 4x2 | 6x4 | 6x2 | 8x4 | 8x2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Pompes |
| --- |
| 27ml, Tuyauterie : 0m |
| 28ml, Tuyauterie : 0m |
| 36ml, Tuyauterie : 0m |

| Negoce |
| --- |
| Protections |

**### Autorisation de Stationnement**

**Le client doit prévoir...**

**### Photos et Commentaires**

**Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...**

Coulage chaînage toiture avec des grosse pente béton dur

Peu être un déplacement de pompe

Confirmer lavage de la pompe le jour du coulage

La pompe doit rentrer en marche arrière dans le chantier et la Toupie en avant

Confirmer, formule cadence et cubage à la prise de commande attention si il pluie ou trop mouillé ne pas faire

**### Liste des Articles du Devis Initial**

| Reference | Libelle Description | Quantite |
| --- | --- | --- |
| 00179390 | **VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE** | 1 |

*Rapport généré le 30/10/2026 à 10h28 par Fabien FERRARO.*